

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

VERBALE RELATIVO ALLE PROVE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ESEGUITE SUI PLESSI

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 26-08-1992

Il giorno **10 maggio 2019**, alla presenza del Dirigente Scolastico e dell'RSPP, si sono tenute le prove di evacuazione dai plessi in caso di emergenza incendio senza il pre-avvertimento del personale e degli allievi.

La simulazione dell'evacuazione in caso di emergenza è stata eseguita, su tutti i plessi scolastici, con il supporto della Protezione Civile Comunale di Preganziol come da rapporto consolidato fra le istituzioni.

La squadra della Protezione Civile era composta da n°4 addetti.

Il presente verbale riporta lo svolgimento delle prove in ordine cronologico di esecuzione e le eventuali criticità riscontrate con le relative soluzioni prospettate.

Scuola Secondaria Capoluogo e scuola primaria Sambughè:

Il segnale di avvio della prova è stato attivato alle ore 8:20 utilizzando la sirena antincendio.

Il personale della Protezione Civile e gli altri uditori si sono uniformemente distribuiti sulle uscite di emergenza al piano terra ed al piano primo per la verifica della procedura.

L'RSPP ha seguito l'evacuazione dal piano primo della scuola.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 2 min e 30 sec.

Il raggiungimento del punto di raccolta da parte di tutte le classi è avvenuto dopo circa 3 min e 30 sec.

L'appello si è concluso in circa 8 min a partire dall'orario di avvio.


I collaboratori scolastici hanno attuato correttamente la procedura di emergenza verificando tutti i locali, effettuando l'interruzione delle utenze di alimentazione prima di uscire al punto di raccolta ed simulando l'apertura del cancello carrabile sul retro della scuola in corrispondenza del punto di raccolta.

Non si sono registrate ulteriori criticità.

Scuola Primaria San Trovaso:

L'avvio della prova è avvenuto alle 8:45 utilizzando la sirena antincendio.

Sede legale: Via E. de Amicis, 5 30014 Cavarzere (Ve)
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 10 maggio 2019 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 10 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono registrate criticità.

Scuola Primaria Frescada Ovest:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9 utilizzando la sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 minuto.

L'appello in esterno si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono registrate criticità.

Scuola Primaria Frescada Est:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9,15 utilizzando la sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 50 secondi.

L'appello in esterno si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.


Tutte le classi si sono disposte a distanza di sicurezza dal fabbricato scolastico rispettando l'indicazione data nella precedente simulazione.

Non si sono registrate criticità.

Scuola dell'infanzia Frescada est:

L'avvio della prova di evacuazione è avvenuto alle 9,30 con tromba ad azionamento meccanico e comunicazione verbale in quanto la tromba si è inceppata. L'uscita di tutti i presenti è avvenuta in circa 3 min con alcune classi che hanno ritardato l'uscita a seguito della comunicazione verbale di allarme.

Sede legale: Via E. de Amicis, 5 30014 Cavarzere (Ve)
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 10 maggio 2019 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

I collaboratori scolastici presenti hanno applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno. Non si sono registrate particolari criticità.

Scuola dell'infanzia Monte Civetta:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9,50 come da procedura, mediante utilizzo di tromba bitonale da parte del collaboratore scolastico.

L'evacuazione è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 15 secondi.

L'appello si è concluso dopo circa 4 min.

Risulta necessaria una informativa immediata sulle procedure ad ogni nuovo collaboratore scolastico che arriva nel plesso.

Non si sono registrate ulteriori criticità.

Scuola Primaria Capoluogo:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10,15 mediante sirena antincendio.

L'evacuazione dai locali scolastici è partita immediatamente ed è avvenuta regolarmente in circa 45 secondi.

L'appello è terminato dopo circa 5 min.

I collaboratori scolastici in servizio hanno attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono registrate criticità.

Preganziol, 10 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Mauro Bardelle